

## 平均値・標準偏差

7項目	平均値	標準偏差	28項目名	平均値	標準偏差	
5S	11.76	4.38	整理	2.76	1.19	
			整頓	2.95	1.09	
			清掃・清潔	2.90	1.11	
			躰	3.14	0.99	
見える化	11.24	4.91	管理	2.81	1.05	
			機械装置	2.86	1.25	
			作業	2.95	1.09	
			品質	2.62	1.53	
流れ化	11.57	4.44	生産計画	3.19	0.96	
			生産統制	2.95	1.05	
			工場レイアウト	2.71	1.28	
			作業方法	2.71	1.16	
情報化	11.52	4.54	情報化	資材調達	2.81	1.22

7項目	平均值	標準偏差
品質	11.05	4.98
資材購買	11.00	5.39
現場活性化	9.62	5.62

28項目名		平均值	標準偏差
	在庫・工程管理	3.10	0.92
	品質・改善業務	2.86	1.21
	原価・生産性	2.76	1.19
品質	工程内品質	2.67	1.46
	検査	2.48	1.33
	管理	3.14	0.89
	再発防止	2.76	1.31
資材購買	購買	2.81	1.47
	外注	3.05	1.21
	在庫	2.81	1.10
	物流	2.33	1.61
現場活性化	組織力	2.19	1.40
	運営	2.67	1.21
	小集団活動	2.62	1.40
	人事・教育	2.14	1.61