

7項目	平均値	標準偏差
5S	11.13	4.71
見える化	10.83	4.93
流れ化	10.96	4.70
情報化	11.58	4.53
品質	10.79	4.90
資材購買	10.58	5.59
現場活性化	9.17	5.85

28項目名		平均値	標準偏差
5S	整理	2.63	1.22
	整頓	2.79	1.12
	清掃・清潔	2.88	1.09
	躰	2.83	1.28
見える化	管理	2.67	1.07
	機械装置	2.75	1.30
	作業	2.92	1.04
	品質	2.50	1.53
流れ化	生産計画	3.13	1.01
	生産統制	2.71	1.21
	工場レイアウト	2.54	1.29
	作業方法	2.58	1.19
情報化	資材調達	2.88	1.20
	在庫・工程管理	3.00	0.91
	品質・改善業務	2.92	1.19
	原価・生産性	2.79	1.22
品質	工程内品質	2.58	1.41
	検査	2.38	1.32
	管理	3.08	0.91
	再発防止	2.75	1.27
資材購買	購買	2.67	1.55
	外注	2.71	1.46
	在庫	2.83	1.07
	物流	2.38	1.52
現場活性化	組織力	2.17	1.43
	運営	2.63	1.22
	小集団活動	2.29	1.57
	人事・教育	2.08	1.63